



SAAB Airport AB
Bröderna Ugglas gata
581 88 LINKÖPING

Ert tjänsteställe, handläggare
Michael Edebrant

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare
Göran Andersson, goran.almfjord@mil.se

Vårt föregående datum
2022-12-08

Vår föregående beteckning
FM2022-25880:2

Förändrat verksamhetstillstånd för FSI 057 SAAB Airport AB.

Saab Airport AB har genomfört förändring av ledningsfunktion vid Linköping/Saab flygplats enligt nedan. Flygplatsens ledningsfunktion utgörs av nedanstående befattningshavare som samtliga, i och med detta beslut, är accepterade av FSI.

1. Verksamhetsansvarig chef: Michael Edebrant.
2. Flygplatschef: Johan Nordström.
3. Tekniskt ansvarig: Robin Hedenskog.
4. Kvalitetschef och flygsäkerhetskoordinator: Lenita Korsström Larsson.

Detta beslut har fattats av Flygsäkerhetsinspektör Magnus Liljegen, i den slutliga handläggningen har överstelöjtnant Jonas Larsson, avdelningsdirektör Thomas Ebeling och som föredragande flygplatsinspektör Göran Andersson deltagit.

Liljegen, Magnus

Flygsäkerhetsinspektör

(GAN)

Postadress
MILITÄRA
FLYGINSPEKTIONEN
Lidingövägen 24
107 85 Stockholm

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet
flygi@mil.se